

Vedr.:  Lys på MC 1144 og MC 1124	PUP nr.:	25-003
	Udarbejdet af:	LPA
	Dato:	11-03-2025
	Intern <input checked="" type="checkbox"/>	Ekstern <input checked="" type="checkbox"/>


I forhold til lygterne på MC 1144 og MC 1124, har vi konstateret at de nogen gange ikke kan slukkes. Vi har konstateret at det skyldes en elektrisk komponent i aktuatorboksen.

Vi har modtaget en opdateret aktuatorboks, og testet at fejlen ikke længere opstår.

#### Bemærk!

Stolens øvrige funktioner påvirkes **ikke** på nogen måde af denne fejl. Det er kun lyset der ikke slukker.

Ny version af aktuatorboksen hedder: D50927.03



Fra og med i dag, vil det være aktuatorboks D50927.03 der anvendes, både på de stole vi producerer og de aktuatorbokse, der leveres som reservedel.



**Klaus Smedegaard**  
Administrerende direktør



Regarding:	PUP No.:	
	Prepared by:	LPA
	Date:	11-03-2025
	Internal <input type="checkbox"/>	External <input type="checkbox"/>



**Klaus Smedegaard**  
General Manager

A handwritten signature in blue ink that reads 'Klaus Smedegaard'.

